

Приложение № 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 27
Дата формирования «23» марта 2017 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»

Наименование объекта

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 29

Адрес

№ 1/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лесенница (наружная) - Нандуе (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информационное табло при входе на территорию и входе в здание 1.2. Отсутствуют тактильные поверхности (направляющие, предупреждающие)	1.1. Проведение инструктажа персонала по вопросам общения и оказания помощи МГН	1.1. Установка информационного табло при входе на территорию и входе в здание 1.2. Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей	К – ДУ-им О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п – ВНД С-ч – ДУ-им Г-п – ДУ-им Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им	К – ДУ-им О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п – ВНД С-ч – ДУ-им Г-п – ДУ-им Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Нандуе (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Адаптация зоны для К нецелесообразна из-за невозможности адаптации санитарно-гигиенического помещения 2.2. Приведение тамбуров в соответствие нормам технически невозможно 2.3. Отсутствие тактильных поверхностей перед препятствиями	2.1. Проведение инструктажа персонала по вопросам общения и оказания помощи МГН	2.1. Установка тактильных поверхностей перед препятствиями	К - ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ДУ-им Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им	К - ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-им Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им	К - ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п – ДУ-им С-ч – ДУ-им Г-п – ДУ-им Г-ч – ДУ-им У – ДУ-им
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри зда-	3.1. Адаптация зоны для К нецелесообразна из-за невозможности адаптации санитарно-гигиенического помещения 3.2. Отсутствие предупредительной информации о пре-	3.1. Проведение инструктажа персонала по вопросам общения и оказания помощи МГН	3.1. Установка предупредительной информации о препятствиях и информирующих обозначений помещений 3.2. Замена устройств открывания/закрывания дверей	К - ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-пп С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ДУ-им	К - ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-им	К - ВНД О-н – ДУ-им О-в – ДУ-им С-п – ДУ-им С-ч – ДУ-им Г-п – ДУ-им

	<p>ния)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лифт (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>пятствиях</p> <p>3.3. Отсутствие информирующих обозначений помещений (в т.ч. рельефными знаками)</p> <p>3.4. Трудности в открывании/закрывании дверей у О-в</p> <p>3.5. Ненормативные поручни</p> <p>3.6. Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы</p>		<p>3.3. Установка нормативных поручней</p> <p>3.4. Цветовое и/или фактурное выделение крайних ступеней лестницы</p>	<p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>	<p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>	<p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилабочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<p>4.1. Адаптация зоны для К нецелесообразна из-за невозможности адаптации санитарно-гигиенического помещения</p> <p>4.2. Отсутствие предупредительной информации о препятствиях и информирующих обозначений помещений (в т.ч. рельефными знаками)</p>	<p>4.1. Проведение инструктажа персонала по вопросам общения и оказания помощи МГН</p>	<p>4.1. Установка предупредительной информации о препятствиях и информирующих обозначений помещений</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н – ДУ-им</p> <p>О-в – ДУ-им</p> <p>С-п – ВНД</p> <p>С-ч – ВНД</p> <p>Г-п – ДУ-им</p> <p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н – ДУ-им</p> <p>О-в – ДУ-им</p> <p>С-п – ДУ-пп</p> <p>С-ч – ДУ-пп</p> <p>Г-п – ДУ-им</p> <p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>	<p>К - ДУ-им</p> <p>О-н – ДУ-им</p> <p>О-в – ДУ-им</p> <p>С-п – ДУ-им</p> <p>С-ч – ДУ-им</p> <p>Г-п – ДУ-им</p> <p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1. Адаптация зоны для К технически невозможна.</p> <p>5.2. Отсутствие информирующих обозначений помещений (в т.ч. рельефными знаками) и рельефного обозначения на шкафах в гардеробной</p> <p>5.3. Обустройство универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, технически невозможно</p>	<p>5.1. Проведение инструктажа персонала по вопросам общения и оказания помощи МГН</p>	<p>5.1. Установка информирующих обозначений помещений (в т.ч. рельефными знаками) и рельефного обозначения на шкафах в гардеробной</p> <p>5.2. Установка поручней, кнопки звонка, аварийного освещения в туалете</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н – ВНД</p> <p>О-в – ВНД</p> <p>С-п – ВНД</p> <p>С-ч – ВНД</p> <p>Г-п – ВНД</p> <p>Г-ч – ВНД</p> <p>У – ВНД</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н – ВНД</p> <p>О-в – ВНД</p> <p>С-п – ВНД</p> <p>С-ч – ВНД</p> <p>Г-п – ВНД</p> <p>Г-ч – ВНД</p> <p>У – ВНД</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н – ДУ-им</p> <p>О-в – ДУ-им</p> <p>С-п – ДУ-им</p> <p>С-ч – ДУ-им</p> <p>Г-п – ДУ-им</p> <p>Г-ч – ДУ-им</p> <p>У – ДУ-им</p>
6.	<p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях 	<p>6.1. Отсутствие информационно-тактильных обозначений помещений, направлений движения, тактильных поверхностей (направляющие, предупреждающие), кон-</p>	<p>6.1.</p>	<p>6.1. Установка информационно-тактильных обозначений помещений, направлений движения, тактильных поверхностей (направляющие, предупреждающие), выделе-</p>	<p>К - ДУ-им</p> <p>О-н – ДУ-им</p> <p>О-в – ДУ-им</p> <p>С-п – ВНД</p> <p>С-ч – ВНД</p> <p>Г-п – ДУ-пп</p>	<p>К - ДУ-им</p> <p>О-н – ДУ-им</p> <p>О-в – ДУ-им</p> <p>С-п – ВНД</p> <p>С-ч – ВНД</p> <p>Г-п – ДУ-пп</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н – ДП</p> <p>О-в – ДП</p> <p>С-п – ДП</p> <p>С-ч – ДП</p> <p>Г-п – ДП</p>

